

## **מפורט לתיקוני צבע שנפגע באתר צבע רטוב על גבי אבקה**

### **הכנות השטח:**

ברזל שחור:

1. יש להסיר מהسطح המזיען לתיקון לכלה, אבק וושומנים על ידי נגיף עם מטלית بد נקייה ספוגה במדלל 100-4
2. יש להספס את איזור התיקון בעזרת ניר לטש מס' 60
3. נקיי באמצעות אוישור דחוס של שאריות גרגרים ואבק

### **צבעה:**

1. עטורות שטחים קטנים עד 5-6 סמ"ר ניתן לשם בהברשה עבר שטחים גדולים מומלץ לשם בהתחזה

- שכבה ראשונה של אפקט זר רכיבי מס' 55 H8" בגין אפור ובובי של כ- 40 מילימטר לפני הוראות היצahn
- להמתין 6 שעות לישום השכבה העליונה (בטמף 25°)

2. שכבה עליונה, לשם בהברשה או בהתחזה צבע פוליאורתני זר רכיבי מס' "אוניקרי" עד כיסוי מושלם בעובי מינימאלי של 40 מילימטר לפני הוראות היצahn

- יש לוודא חיפוי של 5 ס"מ לפחות על הצבע היישן
- יש להניח ליבוש כ-12 שעות (בטמף 25°)

גון, ברק ומירקם בהתאם לציפוי האבקה  
במידה ומישמים שתי שכבות "אוניקרי", בין המכנה בין השכבות 12 שעות (בטמף 25°)

### **הערות:**

תיקונים לאבקות בסיום טקסטורה יבוצעו בצבע רטוב בהתאם לגון ובברך לציפוי האבקה המקורי

צביעה בהברשה או בגלילה עלולה לפגוע במרקם הצבע

אין אפשרות לבצע התאמה מושלמת של צבע רטוב לתיקונים (גון, ברק, מירקם וגימור מתקתי) לציפוי האבקה המקורי או הקים בשיטה

אין אפשרות לקבל אחידות דהייה של הצבע הרטוב לתיקונים, לציפוי האבקה המקורי

יש לעין בדים הטכניים המצורפים של הצבע הרטוב לתיקונים לפני ביצוע העבודה

יש לדאוג שהسطح המזיען לתיקון יכול גם חיפוי של כ- 2-3 ס"מ עם ציפוי האבקה

יש לבצע את כל שלבי הכנה השטח לפני הצבעה בצבע רטוב וזאת על מנת להבטיח הידוקות מושלמת של הצבע הרטוב למשטח

ולאבקת הצבע